

ИНСТРУКЦИЯ по сборке

ФЛЕКС-Т

Разделитель мощения

Необходимые инструменты:

- × Молоток
- × Ножовка/угловая шлифовальная машина
- × Уровень
- × Рулетка
- × Лопата/штык



Комплектующие:

- × Металлический разделитель
- × Коннекторы
- × Заклепки
- × Дюбель-гвоздь

Нужна дополнительная помощь?

Просто свяжитесь с нашей службой поддержки по телефону +7 499 397 7334

1

Разметка

Отметьте область, на которой вы хотите установить окантовку (используя аэрозольный маркер или что-то подобное) и выкопайте траншею глубиной 100 мм.



2

Укладка кромки

Закрепите монтажные штыри и расположите их вдоль кромки соответствующим образом. Уложите разделитель на место, убедившись, что гладкая сторона – это та сторона, которую вы, скорее всего, увидите после завершения установки. Убедитесь, что все разделители расположены одинаково.

При необходимости переместите и зашейте фиксирующие монтажные штыри через петли в задней части пластин. Не фиксируйте штыри полностью на этом этапе. Оставьте последний разделитель незакрепленным, так как вам нужно будет использовать его для соединения со следующим разделителем.



Нужна дополнительная помощь?

Просто свяжитесь с нашей службой поддержки по телефону +7 499 397 7334

3

Соединение разделителей

Последний соединитель на вашем разделителе должен использоваться для соединения со следующей длиной. Просто закрепите следующий разделитель так, чтобы половина перекрывала длину кромки.

Продолжайте соединять и фиксировать каждый разделитель, пока установка не будет завершена. Как только вы будете удовлетворены своим готовым результатом, полностью закрепите монтажные штыри. Засыпьте выбранным материалом.

4

Резка/создание углов

Просто отрежьте кромку с помощью угловой шлифовальной машины или ножовки.

Углы можно получить, закрепив разделитель на верстаке или чем-то подобном и просто согнув на 90 градусов. В этом может помочь надрез кромки с помощью угловой шлифовальной машины.



Нужна дополнительная помощь?

Просто свяжитесь с нашей службой поддержки по телефону +7 499 397 7334

ОБРАЩЕНИЯ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ



ТЯЖЕЛЫЕ СЕГМЕНТЫ!

Для подъема каждого сегмента требуется два человека или механическое подъемное устройство.



ТЯЖЕЛЫЕ ПРЕДМЕТЫ!

Носите стальную защиту для ног.



ОСТРЫЕ УГЛЫ И КРАЯ!

Надевайте перчатки.



БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

Надевайте светоотражающую одежду, каски и любые другие средства индивидуальной защиты, необходимые на объекте.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Эти инструкции носят исключительно ознакомительный характер, и установщик несет ответственность за установку продукта наилучшим образом для их соответствующего применения.

Нужна дополнительная помощь?

Просто свяжитесь с нашей службой поддержки по телефону +7 499 397 7334

Москва, Староохраническая ул., 32

info@vansevich.ru

<https://vansevich.ru>